

postup REV.byť.dom

**SPRÁVA O VÝSLEDKU  
ODBORNEJ PREHLIADKY A ODBORNEJ SKŮŠKY-REVÍZIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA**

Číslo prehliadky:1162013 \*\*\*, Následnú vykonajte do: 01.04.2018

druh:periodická,pravidelná

Datum vykonania:17.04.2013 v súlade s vyh. č. 508/2009 Z.z. §16 ods.2  
a noriem STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 2000-4-41, STN 33 2130

Revízny technik:  
Ing. František SEDLÁK

názov,sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

Osvedčenie číslo:  
Kópia na zadnej strane!

označ.,druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul.Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

ezpo@mail.t-com.sk  
tel.0911 571117

Zdroje elektrického prúdu:

zo sekundárneho rozvodu zs.distribučnej

Sústava: 3/N AC 400/230V 50Hz (STN EN 61293)

Ochranné opatrenia: 411 samočinné odpojenie prívodu  
412 dvojité alebo zosilnená izolácia  
414 malým napätím

Inštalované (pripojené)

motorov, zväračiek a pod. celkom		kW (kVA)
tepelných spotrebičov (i prenosných)		kW
121 žiarivkových, výbojkových svietidiel celkom	7.2	kW
iných spotrebičov alebo zariadení celkom		kW (kVA)
<b>Celkem inštalované</b>	<b>7.2</b>	<b>kW</b>

Stav zariadenia,bolo odpojené chybné zariadenie: viz.tabuľka merania.

Súpis použitých prístrojov:

-impedancia	MINI02	No:0353
-izolačný odpor	MINI03	No:0426
	IZO2500	No:1077
-U,sled fáz spojitost' 200mA	T140	No:94630441
-test prúdových chráničov	FITEST45	No:608054
-spojitost' 10A	REVEX	No:0401286
-zemný odpor, reziduálne prúdy	MS2301	No:002811
-ampermeter,U	VC520	No:08127495
-prepäťové ochrany	GigaTESTpro	No:0346



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

CEOC  
INTERNATIONAL

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

## OPRÁVNENIE

Evidenčné číslo: 119 /1/2010 - EZ - S - E2 - A

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 03231/1/2010 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo: Družstvo preventívno ochranných služieb  
Hviezdoslavova 477  
905 01 Senica  
IČO: 44 655 029

Na druh činnosti:  
S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

V rozsahu:  
E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov  
Triedy objektov:  
A objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 03231/1/2010 zo dňa 19.8.2010.

V Bratislave dňa: 19.8.2010

za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Ľudovít Zeman  
riaditeľ pracoviska Bratislava



127672

OPREZ6-271



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

CEOC  
INTERNATIONAL

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

## OSVEDČENIE

Číslo oprávnenia: OPO - 000001-06

Evidenčné číslo osvedčenia: 214/1/2010 - EZ - E - E1.0 - A,B

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. c) a § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a po overení odborných vedomostí:

Ing. František Sedlák

dátum narodenia: 2. decembra 1962

trvalý pobyt: Jilemnického 727, 908 45 Gbely

na činnosť:  
E Revízy technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Rozsah zariadení:

E1.0 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

triedy objektov:

A objekty bez nebezpečenstva výbuchu  
B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

Stanovisko z overenia: 02337/1/2010 - EZ/E

Dátum záverečnej skúšky: 12.8.2010

Dátum a miesto vydania osvedčenia: 12.8.2010, Bratislava

Ing. Ľudovít Zeman  
riaditeľ pracoviska Bratislava



127668

strana 1 z 1 strán

OSVEZ10-277

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízy technik Ing. František Sedlák

**I. ÚČEL:**

Účelom tejto revízie je preverenie, či elektrická inštalácia je v súlade so špecifikovanými technickými a bezpečnostnými ustanoveniami príslušných noriem a zahŕňa preverenie normálneho stavu inštalácie,

**II. PREDMET:**

predmetom vykonanej revízie bola elektoinštalácia budovy "bytového domu", ktorý je dislokovaný na ul. Furdekova 6 Bratislava - Petržalka,

pri výkone revízie bol osobne prítomný p. Metelička technik PO, BoZp a RT,

**III. DOKUMENTÁCIA (podklady čl.4.2 STN 33 1500):**

k vykonaniu revízie nebola predložená žiadna dokumentácia skutočného vyhotovenia,

protokol o určení prostredia nebol predložený, pre výkon určujem prostredie ako 311 základné a to pp. vnútorné priestory bytového domu,

neboli predložené "zásady pre údržbu elektického zariadenia" (t.j. vykonávanie kontrol, revízií, skúšok a meraní);

neboli predložené "záznamy s výsledkami vykonávaných kontrol" podľa "poriadku preventívnej údržby" a podpisom povereného zamestnanca,

nebola predložená správa o predchodzej revízií,

záznamy o vykonaných kontrolách pri prácach vykonaných pri rekonštrukciách, premiestňovaní a oprav - neboli predložené t.zn že sa nevykonávali,

taktiež neboli predložené doklady z dozorovej činnosti ŠOTD,

**IV. ROZSAH (čl.6.1 ods.2 STN 33 1500) :**

len spoločné priestory a to prívod a vývody z RH a jednotlivé JOP na podlažiach, po ukončení rozvodov viz. tabuľka merania,

byty a uzatvorené miestnosti niesú predmetom tejto revízie!,

**V. POPIS:**

bytový dom, vystavaný na betónovom základe, nepodpivničený, postavený len z konštrukčných prvkov druhu D1, celkovo tvorí nehorľavý

názov, sídlo: miesto	Váš správaca, s r.o. Furdekova 4 B r a t i s l a v a	STN 33 1500 STN 33 2000-6 STN 33 2000-4-41 STN 33 2130
označ., druh: (technické parametre)	BYTOVÝ DOM <u>ul. Furdekova 6</u> Bratislava-Petržalka	

Revízy technik Ing. František Sedlák

konštrukčný celok, v strede chránená úniková cesta so schodiskom,

prípojka pre revidovaný objekt je vykonaná kábelom uk. v RIS, nachádzajúca vonku na obvod. múre a ďalej prívod vedie pre,

RH, ktorá sa nachádza na prízemí 1.NP vedľa výťahov a vývodom pre jednotlivé rozvádzače na jednotlivých podlažiach pod označením ako JOP, cez X. HDV na pred ET.FA a EJ resp. ET,

z hore uvedených jednotlivých JOP vedú vývody pre jednotlivé byty a spoločné priestory ako: výťah, únikovú cestu-schodisko a miestni na jednotlivých podlažiach,

rozvody kábelov pre jednotlivé okruhy je realizované vodičmi typu AYKY, CYKY v prevlečných PVC trubkách pod omietkou,

ukončenie jednotlivých vývodov viz. tabuľka merania,

bezpečnostné vypínanie je vykonané pomocou predelektomerových ističov pre každý byt a Hv v RH,

#### VI. OCHRANNÉ OPATRENIA (čl.410.3.3 STN 33 2000-4-41)

##### \*411 samočinné odpojenie prívodu


-základná ochrana: -izoláciou, zabranami, krytmi izo viz. tab.6.A STN 33 2000-6:2007, zábrany IP20 rev. R pri otvorení, kryty požiadavka pre dané prostredie viz. tabuľka merania,

-ochrana pri poruche: -ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie uzemnenie je vykonané v RIS a RH priamo na X PEN,

taktiež neživé časti el.zariadení vodivé kostry ez., sú prostredníctvom ochranných vodičov vodivo spojené s PEN, podľa starej STN 341010,

-samočinné odpojenie pri poruche istenie obvodu EZ proti skratu je vyhotovené FA,FU požadovanou charakteristikou, charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie v systéme TN splňujú požiadavku STN 33 2000-4-41:2007 čl. 411.4.4,

##### \*412 dvojité alebo zosilnená izolácia

je použitá dvojité izolácia na EL, XC  (zar.tr.II), ktorá plne zaisťuje požiadavku v prípade poruchy základnej izolácie alebo prídavnej izolácie nezhoršovala vlastností zvyšnej časti dvojitej izolácie,

##### \*414 malým napätím selv

inštalované DT, kde základná ochrana a ochrana pri poruche sa považujem za zaistenú lebo,  
-menovité napätie nemôže presiahnuť hornú hranicu napätového pásma  
-napájanie je z jedným zo zdrojov uvedených v 414.3 a  
-sú splnené podmienky z 414.4.,

názov, sídlo: miesto	Váš správaca, s r.o. Furdekova 4 B r a t i s l a v a	STN 33 1500 STN 33 2000-6 STN 33 2000-4-41 STN 33 2130
označ., druh: (technické parametre)	<b>BYTOVÝ DOM</b> <b>ul. Furdekova 6</b> <b>Bratislava-Petržalka</b>	

Revízy technik Ing. František Sedlák

**VII. PREHLIADKA:**

táto prehliadka je zároveň aj kontrola, že inštalované zariadenie je vykoné v súlade s pokynmi výrobcu tak, aby sa nepriaznivo neovplyvnila ich spôsobilosť, týmto som preveril podľa postupov:

- b) **prítomnosť zábran a opatrení proti šíreniu ohňa a ochrana pred účinkami tepla** (časť 4-42 a kapitola 527 v časti 5-52),
  - prítomnosť protipožiarnych zábran (kapitola 527-2 z časti 5-52) preveril som použitie tesnenia,
  - ochrana pred účinkami tepla (časť 4-42),  
ustanovenia časti 4-42, ktoré sa týkajú ochrany pred účinkami tepla, vzťahujú sa na normálnu prevádzku, t.j. ak nie je porucha,  
ochrana proti nadprúdu elektrických rozvodov je predmetom časti 4-43 a kapitoly 533 v časti 5-53,  
činnosť ochranného prístroja vyplývajúca z poruchy vrátane skratov alebo preťaženia sa považuje za normálnu prevádzku,
  - ochrana pred požiarom (kapitola 422 v časti 4-42),  
požiadavky kapitoly 422 na miesta ohrozené požiarom, že ochrana proti nadprúdu je v súlade s ustanoveniami časti 4-43,
- c) a d) **výber vodičov podľa prúdovej zaťažiteľnosti a úbytku napätia a voľba a nastavenie ochranných prístrojov a monitorovacích zariadení**  
výber vodičov vrátane ich materiálu, inštalovania a prierezu, ich konštrukcia a nastavenie ochranných prístrojov sa overuje podľa výpočtu inštalácie v súlade s ustanoveniami tejto normy, najmä častí 4-41, 4-43, 5-52, 5-53 a 5-54,
- i) **použitie schém a výstražných nápisov alebo iných podobných informácií,**  
je potrebná schéma, ako sa špecifikuje v 514.5 časti 5-51, najmä ak inštalácia má viacero napájacích rozvádzačov,
- m) **správnosť spojov vodičov**  
účelom tohto preverenia som skontroloval, či prostriedky na prichytenie sú dostatočné pre vodiče, ktoré sa majú spojiť a či spojenie je správne urobené,  
pri pochybnostiach som zmeral odpor spojov, tento odpor by nemal byť väčší ako odpor vodiča, ktorý má dĺžku 1 m a prierez rovnajúci sa najmenšiemu prierezu pripojených vodičov,
- p) **prístupnosť k zariadeniam z hľadiska ľahkého ovládania, identifikácie a údržby,**

názov, sídlo: miesto	Váš správaca, s r.o. Furdekova 4 B r a t i s l a v a	STN 33 1500 STN 33 2000-6 STN 33 2000-4-41 STN 33 2130
označ., druh: (technické parametre)	BYTOVÝ DOM <u>ul. Furdekova 6</u> Bratislava-Petržalka	

Revízný technik Ing. František Sedlák

som preveril, či ovládacie zariadenia sú usporiadané tak, že sú ľahko prístupné obsluhu,

pre prístroje na núdzové vypínanie pozri 536.4.2 v časti 5-53,

pre prístroje na vypínanie pre mechanickú údržbu pozri 536.3.2 v časti 5-53,

#### VIII. SKÚŠANIE a MERANIE:

\* spojitosť ochranných vodičov bola vykonaná meracím prístrojom, viz. tabuľka merania a hodnotu som porovnal viz. čl. 4.5.4 STN 33 3210/Z1,

\* izolačný odpor elektrickej inštalácie, som vykonal na inštalácii, ktorá bola bezpečne elektricky odpojená od prívodu, meranie izolačného odporu som vykonal na začiatku inštalácie, nameranú hodnotu som porovnal s tabuľkou 6A, čl. 61.3.3 STN 33 2000-6:2007, viz. tabuľka merania,

\* meranie impedancie poruchovej slučky (Zohľadnenie zväčšenia odporu vodičov so zvyšovaním teploty) a posúdenie súladu s článkom 411.4 (33 2000-4-41:2007) stanovením hodnoty impedancie poruchovej slučky podľa nasledujúceho postupu:

- najprv som odmeral impedanciu slučky na začiatku inštalácie;
- potom na konci obvodu;

požiadavky článku 411.4 som porovnal s nameranou hodnotou a výpočtom impedancie poruchovej slučky podľa nerovnosti, výsledok viz. tab. merania:

$$Z(m) \leq \frac{2}{3} \times \frac{U_0}{I_a}$$

kde  $Z_s(m)$  je nameraná hodnota impedancie prúdovej poruchovej slučky, ktorá sa začína aj končí v mieste poruchy ( $\Omega$ );  $U_0$  napätie medzi krajným vodičom a uzemneným neutrálnym vodičom (V);  $I_a$  prúd, ktorý spôsobí samočinné uvedenie do činnosti ochranného prístroja v čase určenom v tabuľke 41.1 alebo v čase nepresahujúcom 5s za podmienok stanovených v 411.4. viz. čl. C.61.3.6.2 STN 33 2000-6:2007, viz. tab. merania,

\* ak sú prúdové chrániče (RCD) s  $I_{\Delta n} < 500$  mA použité ako odpájacie prístroje, meranie impedancie poruchovej slučky nie je zvyčajne potrebné, povoľuje Norma: 33 2000-6, článok: 61.3.6.1, POZNÁMKA 1,

\* meracie prístroje a postupy som zvolil v súlade s príslušnými časťami STN 33 2000-6 viz. prílohy, v tabuľke uvádzam najvyššie namerané hodnoty,

\* všeobecné požiadavky pri skúšaní a meraní (STN EN 61557-1:2007) izolačný odpor (STN EN 61557-2:2007), impedan. (STN EN 61557-3:2007), spojitosť (STN EN 61557-4:2007), zemný odpor (STN EN 61557-5:2007), účinnosť rcd (STN EN 61557-6:2008) a sled fáz (STN EN 61557-7:2007),

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízný technik Ing. František Sedlák  
IX. TABUĽKA MERANIA

p.č.	názov	označ. No	výkon KW	vedenie mm <sup>2</sup>	istenie A	izol. odp. MΩm	imp Ωm
<b><u>ul. Furdekova 6</u></b>							
<b>AB7, AD2</b>							
<b>vonku pred hl. vchodom</b>							
1.	*RIS IP40/20 ocep.s. uz. energetickým zámkom	-	-	A120	250 PN	>1	0.2
<b>AB5, AD1</b>							
<b>samostatná uzamknutá miestnosť na 1.NP (prízemie)</b>							
2.	*RH IP40/20 ocep.pr.	-	-	A120 A70	250 QM	>1	0.5
<b>2.rada</b>							
3.	--R01 spol.pr. IP40/20 ocep.s. vedľa vpravo	-	-	C70	72.5 J2RU No66890	>1	0.5
4.	--Hi byty časť A - IP20 uk. na X HDV	-	-	C70	132 J2RU NoZ14138	>1	0.5
5.	--Hi byty časť B - IP20 uk. na X HDV	-	-	C70	100 J2RU No795	>1	0.6
<b>1.rada</b>							
100 VS100							
6.	--RU IP30/40 ocep.pr.vedľa	-	-	A10	3x -- E33	-	odp.
7.	--ROE IP30/40 ocep.pr.vedľa	-	-	A10	3x -- E33	-	odp.

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízný technik Ing. František Sedlák

8.	--RE	-	-	C35	63 E33	>1	0.2
	IP40/20 ocep.pr. vedľa vľavo						
	--spojitosť						>0.1
-----							
9.	*R01	03/VIII/2008	-	C35	100 moell	>1	0.4
	IP40/20 ocep.s. spoločné priestory						
-----							
10.	--sv.spol.	FA3	-	C6	B25 moell	>1	-
	IP20 cez ET 106762 A ET 7592473 B						
11.	--R02	FA4	-	C6	3x B20 moell	>1	0.7
	IP20 ocep.pr. veža uzamknutá						
12.	--xc1/32A	FA6	-	C2.5	3x B20 moell	>1	0.5
	IP20 v R01						
13.	--xc2	FA7	-	A2.5	B16 moell	>1	0.5
	IP20 v R01						
14.	--rez.	FA8	-	--	B16 moell	-	-
	IP20						
15.	--rez.	FA9	-	--	B16 moell	-	-
	IP20						
16.	--rez.	FA10	-	--	B16 moell	-	-
	IP20						
17.	--Hi	FA5	-	C6	3x B20 moell	>1	-
	IP20 cez QM100A IP20 v R01						



názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízný technik Ing. František Sedlák

- |     |   |      |     |      |           |    |   |
|-----|---|------|-----|------|-----------|----|---|
| 18. | --sv.   | FA21 | 0.1 | A2.5 | B6 moell  | >1 | - |
|     | IP20 <input checked="" type="checkbox"/> pr. cez pohyb. čidlo IP20 schodisko príž.-I      |      |     |      |           |    |   |
| 19. | --sv.   | FA22 | 0.1 | A2.5 | B6 moell  | >1 | - |
|     | IP20 <input checked="" type="checkbox"/> pr. cez pohyb. čidlo IP20 schodisko II-III       |      |     |      |           |    |   |
| 20. | --sv.   | FA23 | 0.1 | A2.5 | B6 moell  | >1 | - |
|     | IP20 <input checked="" type="checkbox"/> pr. cez pohyb. čidlo IP20 schodisko IV-V         |      |     |      |           |    |   |
| 21. | --sv.   | FA24 | 0.1 | A2.5 | B6 moell  | >1 | - |
|     | IP20 <input checked="" type="checkbox"/> pr. cez pohyb. čidlo IP20 schodisko VI-VII       |      |     |      |           |    |   |
| 22. | --sv.   | FA25 | 0.1 | A2.5 | B6 moell  | >1 | - |
|     | IP20 <input checked="" type="checkbox"/> pr. cez pohyb. čidlo IP20 schodisko VIII-IX veža |      |     |      |           |    |   |
| 23. | --ovl.  | FA26 | -   | A2.5 | B6 moell  | >1 | - |
|     | IP40 <input checked="" type="checkbox"/> z. tlač. na schodsisku                           |      |     |      |           |    |   |
| 24. | --sv.   | FA28 | 0.1 | A2.5 | B10 moell | >1 | - |
|     | IP20 <input checked="" type="checkbox"/> pr. cez pohyb. čidlo IP20 podlažie I-III         |      |     |      |           |    |   |
| 25. | --sv.   | FA29 | 0.1 | A2.5 | B10 moell | >1 | - |
|     | IP20 <input checked="" type="checkbox"/> pr. cez pohyb. čidlo IP20 podlažie IV-VII        |      |     |      |           |    |   |
| 26. | --sv.   | FA30 | 0.1 | A2.5 | B10 moell | >1 | - |
|     | IP20 <input checked="" type="checkbox"/> pr. cez pohyb. čidlo IP20 podlažie VIII-IX       |      |     |      |           |    |   |
| 27. | --ovl.  | FA27 | -   | A2.5 | B6 moell  | >1 | - |
|     | IP40 <input checked="" type="checkbox"/> z. tlač. na schodsisku                           |      |     |      |           |    |   |
| 28. | --sv.   | FA31 | 0.1 | A2.5 | B10 moell | >1 | - |
|     | IP20 <input checked="" type="checkbox"/> pr. cez pohyb. čidlo IP20 podlažie X             |      |     |      |           |    |   |

názov, sídlo: miesto	Váš správaca, s r.o. Furdekova 4 B r a t i s l a v a	STN 33 1500 STN 33 2000-6 STN 33 2000-4-41 STN 33 2130
označ., druh: (technické parametre)	BYTOVÝ DOM <u>ul. Furdekova 6</u> Bratislava-Petržalka	

Revízny technik Ing. František Sedlák

29.	--sv.	FA32	0.1	A2.5	B10 moell	>1	-	
	IP20	☐	pr.	cez pohyb.	čidlo IP20	podlažie	príz.-I	
30.	--sv.	FA33	0.1	A2.5	B10 moell	>1	-	
	IP20	☐	pr.	cez pohyb.	čidlo IP20	podlažie	II-III	
31.	--sv.	FA34	0.1	C2.5	B10 moell	>1	-	
	IP20	☐	pr.	cez pohyb.	čidlo IP20	podlažie	IV-V	
32.	--sv.	FA35	0.1	A4	B10 moell	>1	-	
	IP20	☐	pr.	cez pohyb.	čidlo IP20	podlažie	VI-VII	
33.	--sv.	FA36	0.1	C1.5	B10 moell	>1	-	
	IP20	☐	pr.	cez pohyb.	čidlo IP20	podlažie	VIII-IX	
34.	--sv.	FA37	0.1	C2.5	B10 moell	>1	-	
	IP20	☐	pr.	cez pohyb.	čidlo IP20	podlažie	X	
	--spojitosť						>0.1	
-----								
35.	*RE	5/V	-	C10	X FA	>1	0.6	
	IP40/20	ocep.s. spoločné priestory						
-----								
36.	--ET	4805470	-	C6	B16 moell	>1	-	
	IP20	☐	pr.	prenájom-nieje predmetom tejto správy				
37.	--ET	7782186	-	C6	B16 moell	>1	-	
	IP20	☐	pr.	prenájom-nieje predmetom tejto správy				
38.	--ET	7893356	-	C6	B16 moell	>1	-	
	IP20	☐	pr.	prenájom-nieje predmetom tejto správy				
	--spojitosť						>0.1	

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízny technik Ing. František Sedlák

JEDNOTLIVÉ POSCHODIA:

2.NP (1.poschodie)

AB5, AD1

- 
39. \*JOP - - C70 - X HDV >1 - 0.5  
IP30/20 ocep.s.  
-----
40. --byt 1.1 - - A6 20 siem >1 -  
cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy!  
EJNo7450723
41. --byt 1.2 - - A6 20 siem >1 -  
cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy!  
EJNo7444567
42. --byt 1.3 - - A6 20 siem >1 -  
cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy!  
EJNo7450660
43. --byt 1.4 - - A6 B25 LSN >1 -  
cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy!  
EJNo7307722
- spojitosť >0.1

-----  
UZAMKNUTÁ MIESTNOSŤ-RE SKRIŇ-NEPRÍSTUPNÁ  
-----

3.NP(2.poschodie)

AB5, AD1

-----  
UZAMKNUTÉ MIESTNOSTI-RE SKRIŇ-NEPRÍSTUPNÉ  
-----

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízný technik Ing. František Sedlák

4.NP(3.poschodie)

AB5, AD1

44.	*JOP	-	-	A70	X HDV	>1	0.5
IP30/20 ocep.s.							
45.	--byt 3.1	-	-	A6	20 siem	>1	-
cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7369395							
46.	--byt 3.2	-	-	A6	20 siem	>1	-
cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7486300							
47.	--byt 3.3	-	-	A6	20 siem	>1	-
cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7450683							
48.	--byt 3.4	-	-	A6	B25 ABB	>1	-
cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7450703							
49.	--DIGI	-	-	C1.5	B6 OEZ	>1	-
IP20							
--spojitosť							>0.1
50.	*JOP	-	-	A70	X HDV	>1	0.6
IP30/20 ocep.s.							
51.	--byt 3.1	-	-	C6	3x B25 ABB	>1	-
cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! ETNo573449							
52.	--DIGI	-	-	C1.5	B6 OEZ	>1	-
IP20							

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízný technik Ing. František Sedlák

53.	--byt 3.2	-	-	A6	25 IJV	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7450081						
54.	--byt 3.3	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7444964						
55.	--byt 3.4	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7448108						
	--spojitosť						>0.1
<b>5.NP(4.poschodie)</b>							
AB5, AD1							
56.	*JOP	-	-	A70	X HDV	>1	0.6
	IP30/20 ocep.s.						
57.	--byt 4.1	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7450134						
58.	--byt 4.2	-	-	A6	25 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7447928						
59.	--byt 4.3	-	-	A6	B25 OEZ	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7307648						
60.	--byt 4.4	-	-	A6	B20 legr.	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7514803						
	--spojitosť						<0.1

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízný technik Ing. František Sedlák

61.	JOP	-	-	A70	X HDV	>1	0.5
	IP30/20 ocep.s.						
62.	--byt 4.1	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo289677						
63.	--byt 4.2	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7539980						
64.	--byt 4.3	-	-	A6	B25 SEZ	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7448956						
65.	--byt 4.4	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7448831						
	--spojitosť						<0.1
 <b>6.NP(5.poschodie)</b>  AB5, AD1							
66.	*JOP	-	-	A70	X HDV	>1	0.6
	IP30/20 ocep.s.						
67.	--byt 5.1	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo3467996						
68.	--byt 5.2	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7449818						

názov, sídlo: miesto	Váš správaca, s r.o. Furdekova 4 B r a t i s l a v a	STN 33 1500 STN 33 2000-6 STN 33 2000-4-41 STN 33 2130
označ., druh: (technické parametre)	BYTOVÝ DOM <u>ul. Furdekova 6</u> Bratislava-Petržalka	

Revízy technik Ing. František Sedlák

69.	--byt 5.3	-	-	A6	B25 EATON	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7451683						
70.	--byt 5.4	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7449851						
	--spojitosť						<0.1

-----  
UZAMKNUTÁ MIESTNOSŤ-RE SKRIŇ-NEPRÍSTUPNÁ  
-----

**7.NP(6.poschodie)**

AB5, AD1

71.	*JOP	-	-	A70	X HDV	>1	0.5
	IP30/20 ocep.s.						

72.	--byt 6.1	-	-	A6	B20 konb	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7450756						

73.	--byt 6.2	-	-	A6	B25 ABB	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7445242						

74.	--byt 6.3	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7514286						

75.	--byt 6.4	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7447672						

--spojitosť <0.1

-----  
UZAMKNUTÁ MIESTNOSŤ-RE SKRIŇ-NEPRÍSTUPNÁ  
-----

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízný technik Ing. František Sedlák

**8.NP(7.poschodie)**

AB5, AD1

76.	*JOP	-	-	A70	X HDV	>1	0.6
	IP30/20 ocep.s.						

77.	--byt 7.1	-	-	A6	C25 XBS	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7448314						

78.	--byt 7.2	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo6628393						

79.	--byt 7.3	-	-	A6	25 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7369765						

80.	--byt 7.4	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7948976						

--spojitosť <0.1

-----  
UZAMKNUTÁ MIESTNOSŤ-RE SKRIŇ-NEPRÍSTUPNÁ  
-----

**9.NP(8.poschodie)**

AB5, AD1

81.	*JOP	-	-	A70	X HDV	>1	0.5
	IP30/20 ocep.s.						



názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízyňny technik Ing. František Sedlák

82.	--byt 8.1	-	-	A6	L25 LSF	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo290221						
83.	--byt 8.2	-	-	A6	D25 XBS	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7384064						
84.	--byt 8.3	-	-	A6	L20 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo4713961						
85.	--byt 8.4	-	-	A6	B25 OEZ	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7448931						
	--spojitosť						<0.1
-----							
86.	*JOP	-	-	A70	X HDV	>1	0.6
	IP30/20 ocep.s.						
-----							
87.	--byt 8.1	-	-	A6	L20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7448371						
88.	--byt 8.2	-	-	A6	25 ITV	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7518012						
89.	--byt 8.3	-	-	A6	L20 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7448001						
90.	--byt 8.4	-	-	A6	B25 legr	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo3738713						
	--spojitosť						<0.1

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízy technik Ing. František Sedlák

10.NP(9.poschodie)

AB5, AD1

91.	*JOP	-	-	A70	X HDV	>1	0.6
	IP30/20 ocep.s.						

92.	--byt 9.1	-	-	A6	B20 LSN	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7383854						

93.	--byt 9.2	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7515815						

94.	--byt 9.3	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7943432						

95.	--byt 9.4	-	-	A6	B20 LSN	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7448682						

--spojitosť <0.1

96.	*JOP	-	-	A70	X HDV	>1	0.5
	IP30/20 ocep.s.						

97.	--byt 9.1	-	-	A6	B20 SEZ	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7514526						

98.	--byt 9.2	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo72804999						

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízný technik Ing. František Sedlák

99.	--byt 9.3	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7515980						
100.	--byt 9.4	-	-	A6	25 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7514679						
	--spojitosť						<0.1
 <b>11.NP(10.poschodie)</b>  							
<b>AB5, AD1</b>							
-----							
101.*JOP	-	-	-	A70	X HDV	>1	0.5
	IP30/20 ocep.s. končí						
-----							
102.	--byt10.1	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7384386						
103.	--byt10.2	-	-	A6	20 IJU	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7515048						
104.	--byt10.3	-	-	A6	B20 legr	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7515932						
105.	--byt10.4	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7514712						
	--spojitosť						<0.1
 -----							
106.*JOP	-	-	-	A70	X HDV	>1	0.5
	IP30/20 ocep.s. končí						
-----							

názov, sídlo: miesto	Váš správaca, s r.o. Furdekova 4 B r a t i s l a v a	STN 33 1500 STN 33 2000-6 STN 33 2000-4-41 STN 33 2130
označ., druh: (technické parametre)	BYTOVÝ DOM <u>ul. Furdekova 6</u> Bratislava-Petržalka	

Revíznny technik Ing. František Sedlák

107.	--byt10.1	-	-	A6	20 IJU	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7355631						
108.	--byt10.2	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez EJ 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7515744						
109.	--byt10.3	-	-	A6	20 siem	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7448874						
110.	--byt10.4	-	-	A6	16 ELG0	>1	-
	cez ET 10-40A IP20 - byt nieje predmetom tejto správy! EJNo7443635						
	--spojitosť						<0.1

X. ZISTENÉ NEDOSTATKY-ZÁVAŽNOSŤ Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI, SPOLIAHLIVOSTI PREVÁDZKY A OBSLUHY

p. č.	-vyžaduje STN, čl...	odst dňa	zistenia odstránil
1.	na niektorých podlažiach boli RE skrine (JOP) neprístupné.... ...všetky zariadenia vrátane vedení musia byť usporiadané tak, aby bola umožnená ich prevádzka, kontrola, údržba a prístup k spojom, chodbu nechajte volne prístupnú.... norma: 33 2000-5-51 (HD 384.5.51 S3), článok: 513 závažnosť: nepriamo ohrozuje bezpečnosť		
2.	rozvádzač musí byť pri otvorení IP20 (zamedzenie dotyku prstom) chýbajúce kryty požadovane doplňte do revidovaných RE na podlažiach tak, aby... ...všetky vodivé časti, ktoré sú po otvorení veka alebo dverí prístupné, musia byť za izolačnou zábranou (poskytujúcou stupeň ochrany krytom aspoň IPXXB alebo IP2X), ktorá zabráni, aby sa osoby neúmyselne dotkli týchto vodivých častí, táto izolačná zábrana sa smie dať odstrániť len s pomocou nástroja alebo kľúča... norma: 33 2000-4-41:2007, článok: 412.2.2.3 závažnosť: nepriamo ohrozuje bezpečnosť		

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revíznym technik Ing. František Sedlák

3.	<p>chodby a schodisko je vybavené unikovým osvetlením ktoré je poškodené a nefunkčné, osvetlenie požadovane sprevádzkujte, lebo... únikové cesty musia byť počas prevádzky v stavbe osvetlené denným alebo umelým svetlom, Norma: STN 920201-3, článok: 18.1 a - správna funkcia elektrickej inštalácie na určené použitie. norma: 33 2000-1:2009, článok: 132.1 závažnosť: nepriamo ohrozuje bezpečnosť</p>		
4.	<p>na inštaláčnej krabici osadené v JOP a na stenách požadovane osadte plastové krytky, tak, aby bezpečne.. odolávali namáhaniam a podmienkam prostredia (pozri 132.5), v ktorom sú umiestnené a ktorým môžu byť vystavené. Norma: STN 332000-1, článok: 133.3</p>		
5.	<p>pri odstraňovaní zistení požadovane dotiahnite všetky spoje v R, najmä HDV a vyčistite ich od špiny aby, sme splnili požiadavku... ...spoje medzi vodičmi a medzi vodičmi a inými elektrickými zariadeniami musia zaisťovať bezpečný a spoľahlivý kontakt. Norma: STN 332000-1, článok: 134.1.4 závažnosť: nepriamo ohrozuje bezpečnosť</p>		

**XI. ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV Z PREDCHÁDZAJÚCEJ REVÍZIE:**

neviem posúdiť, nebola predložená správa o predchádzajúcej revízie,

**XII. NÁVRH OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV ZO ZRETEĽOM NA ICH ZÁVAŽNOSŤ A NÁVRH NA ODSTAVENIE ZARIADENIA Z PREVÁDZKY AK ZARIADENIE BEZPROSTREDNE OHROZUJE ZDRAVIE A ŽIVOT:**

elektrické inštalácie obj. projektprojektovo zhotovené podľa predpisov a noriem platných v čase inštalácie, el.inštalácia vyhovuje predchádzajúcim predpisom a normám v rátanie nameraných hodnôt, el.zariadenie je možné ponechať v prevádzke do doby najbližšej rekonštrukcie povoľuje, viz. Prechodné ustanovenie Norma: 33 2000-4-41:2007.

hoci elektrické zariadenie bezprostredne neohrozuje zdravie ani život, zistenia odstráňte čo v najkradšom termíne,

**XIII. ZÁVEROM (čl. 6.1.2 STN 33 1500):**

z dôvodu že,  
elektrické zariadenie vyhovuje "základnému pravidlu" ochrany

názov, sídlo:  
miesto

Váš správaca, s r.o.  
Furdekova 4  
B r a t i s l a v a

STN 33 1500  
STN 33 2000-6  
STN 33 2000-4-41  
STN 33 2130

označ., druh:  
(technické  
parametre)

BYTOVÝ DOM  
ul. Furdekova 6  
Bratislava-Petržalka

Revízny technik Ing. František Sedlák

pred zásahom el. prúdom a to, že nebezpečené živé časti niesú prístupné a prístupné vodivé časti niesú nebezpečnými živými časťami ani normálnych podmienkach, ani v podmienkach jednej poruchy, vyžaduje STN 33 2000-4-41:2007 čl.420 ods.2

**ELEKTRICKÉ ZARIADENIE**  
je z hľadiska bezpečnosti schopné prevádzky


lebo spĺňa bezpečnostné požiadavky uvedené v harmonizovaných normách, ktoré považujú orgány dohľadu za zariadenie spĺňajúce ustanovenie §2 t.zn., že elektrické zariadenie sa považuje za bezpečné... Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.308/2004 §5.

Bratislava

Dátum začatia: 17.04.2013  
Dátum ukončenia: 19.04.2013  
Dátum vypracovania: 20.04.2013  
Datum odovzdania: 21.04.2013

Tato správa o odb. prehliadke a odb. skúške má počet strán:21  
Počet príloh: - Počet vyhotovení správy:2

Rozdeľovník: 2x prevádzkovateľ  
1x revízny technik-elektronický archív



.....  
za prevádzkovateľa

.....  
podpis revízneho technika  
Ing. František S E D L Á K