



# Rozpočet na opravu výtahu z odbornej prehliadky zo dňa 20. marec 2013

Typ výtahu:	TOV/320/A10 320[kg]
Miesto:	Furdekova 6, Bratislava
Správca:	Váš Správca
Počet staníc:	11



Popis:	jedna strana brzdového obloženia opotrebovaná - vymeniť

## ROZPIS PRÁCE

cenník pol.	popis	počet ks/m	cena za jednotku
1.	výmena obloženia brzdových čeľustí-v dielni	1,00	72,66 - €
2.	DM brzdových čeľustí	1,00	25,56 - €

Spolu	
72,66 - €	
25,56 - €	
98,22 - €	

## ROZPIS MATERIÁLU

cenník pol.	popis	počet ks/m	cena za ks/m	SPOLU
1	brzdové obloženie	2,00	17,35 - €	34,70 - €
SPOLU				34,70 - €

## SUMARIZÁCIA

PRÁCA 98,22 - €

MATERIÁL 34,70 - €

SPOLU BEZ DPH 132,92 - €

DPH 20% 26,58 - €

SPOLU S DPH 159,50 - €

Cenová ponuka zo dňa 20. marec 2013