

Evidenčné číslo servisnej
organizácie:

Kniha kontrol výťahu

Výrobné číslo:	15756038
Prevádzkovateľ výťahu:	Váš Správca
Adresa:	Furdekova 4 Bratislava
Miesto postavenia výťahu (objektu):	Furdekova 6

TOV/320 320kg

Starostlivo uschovajte na požiadanie predložte
oprávneným osobám

Dáta výťahu

Výrobné číslo, rok. výroby: 15756038, 1976		Evid. číslo servis. org.:	
Výrobca:	TRA BŘECLAV	Montážna organizácia :	
Prevádzkovateľ: Adresa:	Váš Správca Bratislava	Umiestnenie výťahu:	Furdekova 6

- A. označenie, typ - A10 TOV/320, nosnosť v kg/počet osôb 320 / None
 rýchlosť None ms⁻¹, systém riadenia tlačidlové zber smerom dolu
 zdvih 33,60 m, počet nosných prostriedkov 2 x 11,2 mm, celkovej dĺžky 2 x 46 m
 konštrukcia nosných prostriedkov podľa None typ SEAL
 počet staníc / nákladísk 11 / 11, napätie napájacieho vedenia 3 x None V
 typ hnacieho elektromotora VM11 / None kW
- B. Individuálne vyskúšanie vykonané dňa:
 Zápis v passporte vykonaný dňa:
- C. Overovacia skúška vykonaná dňa:
 Skúšku vykonal (meno, funkcia, podpis):
- D. Odborné prehliadky výťahu vykonáva: VAKO SERVIS spol. s r.o.
 Kolaudačné rozhodnutie vydané dňa: pod jednacím číslom
 kým:
- F. Zvláštne výnimky pre používanie výťahu (napr. výnimky z STN a pod.)

Záznamy v jednotlivých bodoch vykonávajú:

- | | |
|---|--------------------------|
| A. prevádzkovateľ výťahu | D. servisná organizácia |
| B. montážna organizácia | E. prevádzkovateľ výťahu |
| C. organizácia, ktorá previedla overovaciu skúšku | F. príslušná organizácia |
-

1. kópia- príslušný orgán SOD 2. Kópia- oprávnená organizácia.

Protokol o odbornej prehliadke výťahu

Výrobca, rok výroby : TRA BŘECLAV , 1976 Výrobné číslo: 15756038				Evid. číslo servis. org. :
Umiestnenie výťahu : Furdekova 6				Prevádzkovateľ: Váš Správca Adresa: Furdekova Bratislava
Druh výťahu : A10	Nosnosť : 320 kg	Menovitá rýchlosť : None	Evid. číslo prevádzkovateľa :	Prehliadka vykonaná dňa: 23.9.2014

KONTROLOVANÉ DIELY (Vyhovuje ÁNO - NIE povinne vyplniť)

1. Strojovňa			
1. Výťahový stroj	ANO	11. Ovládací prístroj	ANO
2. Spojka	ANO	12. Bezp. spínače a ovládače	ANO
3. Elektromotor	NIE	13. Elektrická schéma	ANO
4. Brzda	ANO	14. El. inštalácia	ANO
5. Koncový spínač	ANO	15. Hasiaci prístroj	NIE
6. Obmedzovač rýchlosti	ANO	16. Osvetlenie strojovne	ANO
7. Vodiace kladky	ANO	17. Tabuľky, štítky, návody	ANO
8. Hlavný instič	ANO	18. Prístup	NIE
9. Hl. vypínač s poistkami	ANO	19.	
10. Výťahový rozvádzač	ANO	20.	
2. Šachta a nástupištia			
21. Ohradenie	ANO	31. Šachtové dvere	ANO
22. Vodička kletky a vyv. závažie	ANO	32. Dvere uzávery	NIE
23. Vodiace kladky	ANO	33. Posch. prepínače - ovládanie	ANO
24. Nosné prostriedky	ANO	34. Bezpeč. spínače - ovládanie	ANO
25. Vyvažovacie prostriedky	ANO	35. Ovládačová kombinácia	ANO
26. Vyvažovacie závažia	ANO	36. Elektrická inštalácia	ANO
27. Nárazníky	ANO	37. Signalizácia	ANO
28. Dno šachty	ANO	38. Osvetlenie	ANO
29. Obmedzovač rýchlosti	NIE	39. Tabuľky, štítky, návody	ANO
30. Ovládanie konc. spínača	ANO	40.	
3. Kabína			
41. Podlaha	ANO	50. Obmedzovač rýchlosti	ANO
42. Steny, strop	ANO	51. Bezpeč. spínače - ovládanie	ANO
43. Dvere	NIE	52. Ovládačová kombinácia	ANO
44. Ovládanie dverných uzáverok	ANO	53. Elektrická inštalácia	ANO
45. Záves	ANO	54. Odborná skúšobná jazda	ANO
46. Zachytávače	ANO	55. Tabuľky, štítky, návody	ANO
47. Vodiace kladky	ANO	56. Osvetlenie	ANO
48. Vodiace čeluste	ANO	57.	
49. Vážiacie zariadenie	ANO	58.	
4. Bezpečnostné zariadenie špeciálnych výťahov			
59.		63.	
60.		64.	
61.		65.	
62.		66.	

1. kópia- oprávnená organizácia, 2. kópia - výťahový technik prevádzkovateľa

Záznamy opráv výťahu po vykonanej odbornej prehliadke

Záznamy oprávnenej organizácie : VAKO SERVIS spol. s r.o.

Odstránené závady pod bodmi:

Dátum, pečiatka, podpis :

Záznamy prevádzkovateľa : Váš Správca

Odstránené závady pod bodmi:

Dátum, pečiatka, podpis :

Výťah uviedol do prevádzky:

Meno:

Funkcia:

Dátum:

Podpis:

Záznamy o opravách a mazaní vykonaných oprávnenou organizáciou :

PROTOKOL O ODBORNEJ PREHLIADKE VÝŤAHU

Odborná prehliadka vykonaná dňa : 23.9.2014

Furdekova 6

320 kg

v.č. 15756038

Závady :

- 3. chýba pero na oske el. motora pre ručné vyprostenie
- 15. HP nemá značku o kontrole
- 18. dvere na strojovni sú skorodované je odtrhnutý spodný pánt
- 29. Skrátiteľ lanko obmedzovača rýchlosti!!
- 32. chýba malý kryt DU 2p.
- 43. zriadiť spínač kabínových dverí

Záver o ďalšej použiteľnosti výťahu

I. Výťah je spôsobilý prevádzky - Áno Nosnosť znížená
Nie

II. Výťah je povolené používať do : _____ ak nebudú do tohto termínu odstránené
závady uvedené pod bodmi :

_____ musí ho prevádzkovateľ vyradiť z prevádzky.

III. Výťah je vyradený z prevádzky. Je možné ho používať po odstránení závad uvedených
pod bodmi :

IV. Výťah je vyradený z prevádzky. Závady uvedené pod bodmi : _____
smie odstrániť len oprávnená organizácia.

Odborný pracovník výťahu: Ladislav Varga st
meno

23.9.2014
dátum

pečiatka, podpis

Oboznámenie prevádzkovateľa s obsahom (záverom) protokolu o odbornej prehliadke :

Zodpovedný pracovník prevádzkovateľa : _____
meno dátum 23.9.2014 podpis

Záznamy výťahového technika :

Výsledok prehliadky :

dátum, podpis

Prevedená prehliadka výťahového zariadenia
v zmysle STN 274002 čl. 49

9.8.2014

Výťah ~~-Nie-~~ Je schopný spoľahlivej prevádzky

Záznamy o opravách provedených prevádzkovateľom:

Záznamy dozorců výťahu o týdenných prohlídkách:

Prehľad zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa výťahu

Výťahový technik :

Dozorca výťahu :
meno:

Obsluha výťahu :
meno:

Záznamy o úradných a odborných skúškach

Druh skúšky	Dátum	Skúšku vykonal	Organizácia	Podpis
Úradná skúška	20. október 2005	Ladislav Varga st	VAKO SERVIS spol. s r.o.	
Úradná skúška	8. jún 2012	Ladislav Varga st	VAKO SERVIS spol. s r.o.	