

Protokol o odbornej prehliadke výťahu

Výrobca, rok výroby : TRA Břeclav , 1976 Výrobné číslo: 15756038			Evid. číslo servis. org. :	
Umiestnenie výťahu : Furdekova 6			Prevádzkovateľ: Váš Správca Adresa: Furdekova Bratislava	
Druh výťahu : A10	Nosnosť : 500 kg	Menovitá rýchlosť : 0,70	Evid. číslo prevádzkovateľa :	Prehliadka vykonaná dňa: 29.12.2014

KONTROLOVANÉ DIELY (Vyhovuje ÁNO - NIE povinne vyplniť)

1. Strojovňa			
1. Výťahový stroj	ANO	11. Ovládací prístroj	ANO
2. Spojka	ANO	12. Bezp. spínače a ovládače	ANO
3. Elektromotor	NIE	13. Elektrická schéma	ANO
4. Brzda	ANO	14. El. inštalácia	ANO
5. Koncový spínač	ANO	15. Hasiaci prístroj	ANO
6. Obmedzovač rýchlosti	ANO	16. Osvetlenie strojovne	ANO
7. Vodiace kladky	ANO	17. Tabuľky, štítky, návody	ANO
8. Hlavný instič	ANO	18. Prístup	ANO
9. Hl. vypínač s poistkami	ANO	19.	
10. Výťahový rozvádzač	ANO	20.	
2. Šachta a nástupištia			
21. Ohradenie	ANO	31. Šachtové dvere	ANO
22. Vodítka kletky a vyv. závažia	ANO	32. Dvere uzávery	NIE
23. Vodiace kladky	ANO	33. Posch. prepínače - ovládanie	ANO
24. Nosné prostriedky	ANO	34. Bezpeč. spínače - ovládanie	ANO
25. Vyvažovacie prostriedky	ANO	35. Ovládačová kombinácia	ANO
26. Vyvažovacie závažia	ANO	36. Elektrická inštalácia	ANO
27. Nárazníky	ANO	37. Signalizácia	ANO
28. Dno šachty	ANO	38. Osvetlenie	ANO
29. Obmedzovač rýchlosti	ANO	39. Tabuľky, štítky, návody	ANO
30. Ovládanie konc. spínača	ANO	40.	
3. Kabína			
41. Podlaha	ANO	50. Obmedzovač rýchlosti	ANO
42. Steny, strop	ANO	51. Bezpeč. spínače - ovládanie	ANO
43. Dvere	ANO	52. Ovládačová kombinácia	ANO
44. Ovládanie dverných uzávierok	ANO	53. Elektrická inštalácia	ANO
45. Záves	ANO	54. Odborná skúšobná jazda	ANO
46. Zachytávače	ANO	55. Tabuľky, štítky, návody	ANO
47. Vodiace kladky	ANO	56. Osvetlenie	ANO
48. Vodiace čeluste	ANO	57.	
49. Vážiacie zariadenie	ANO	58.	
4. Bezpečnostné zariadenie špeciálnych výťahov			
59.		63.	
60.		64.	
61.		65.	
62.		66.	

1. kópia- oprávnená organizácia, 2. kópia - výťahový technik prevádzkovateľa

PROTOKOL O ODBORNEJ PREHLIADKE VÝŤAHU

Odborná prehliadka vykonaná dňa : 29.12.2014

Furdekova 6

500 kg

v.č. 15756038

Závady :

3. Radialna aj axialna vôľa elektromotora doporučujem prepúzdovať
32. zlomený kryt DU na 9p., chýba malý kryt DU na 1,6,7p.

Záver o ďalšej použiteľnosti výťahu

I. Výťah je spôsobilý prevádzky - Áno Nosnosť znížená
Nie


II. Výťah je povolené používať do : _____ ak nebudú do tohto termínu odstránené
závady uvedené pod bodmi :

_____ musí ho prevádzkovateľ vyradiť z prevádzky.

III. Výťah je vyradený z prevádzky. Je možné ho používať po odstránení závad uvedených
pod bodmi :

IV. Výťah je vyradený z prevádzky. Závady uvedené pod bodmi : _____
smie odstrániť len oprávnená organizácia.

Odborný pracovník výťahu: Ladislav Varga st 29.12.2014
meno dátum



Oboznámenie prevádzkovateľa s obsahom (záverom) protokolu o odbornej prehliadke :

Zodpovedný pracovník prevádzkovateľa : _____ 29.12.2014 _____
meno dátum podpis

Záznamy výťahového technika :

Výsledok prehliadky :

dátum, podpis

Prevedená prehliadka výťahového zariadenia
v zmysle STN 274002 čl. 49


14.11.2014

Výťah ~~-Nie je~~ Je schopný spoľahlivej prevádzky