

PROTOKOL O ODBORNEJ PREHLIADKE VÝŤAHU

Výrobca, rok výroby: TRA- Břeclav 1976 Výrobné číslo: 1575-6-038				Evid. číslo oprávnenia org.: ZEMA s.r.o. 123/1/2013 – ZZ – S,O (OU,R,M) - Ac
Umiestnenie výťahu: Furdekova 6 OV				Prevádzkovateľ: EKA s.r.o., Trenčianska cesta 603, Bánovce nad Bebravou
Druh výťahu:	Nosnosť:	Menovitá Rýchlosť:	Počet st / nást.	Prehliadka vykonaná dňa:
AIO	320 kg	0,7 m/s	11 / 11	25. 03. 2015

KONTROLOVANÉ DIELY (Vyhovuje ÁNO-NIE povinne vyplniť)

I. Strojovňa

1. Výťahový stroj	ÁNO	11. Ovládací prístroj	-
2. Spojka	ÁNO	12. Bezp. Spínače a ovládače	ÁNO
3. Elektromotor	ÁNO	13. Elektrická schéma	ÁNO
4. Brzda P	ÁNO	14. El. Inštalácia	ÁNO
5. Koncový vypínač	ÁNO	15. Hasiaci prístroj	ÁNO
6. Obmedzovač rýchlosti	ÁNO	16. Osvetlenie strojovne	ÁNO
7. Vodiace kladky	ÁNO	17. Tabuľky, štítky, návody	ÁNO
8. Hlavný istič	ÁNO	18. Prístup	ÁNO
9. Hl. vypínač s poistkami	ÁNO	19. Ochranné zábradlie	ÁNO
10. Výťahový rozvádzač	ÁNO	20. Iné	NIE

II. Šachta a nástupište (nákladíšte)

21. Ohradenie	ÁNO	31. Šachtové dvere	NIE
22. Vodička klieťky a vyv. Závažie	NIE	32. Dverné uzávery	ÁNO
23. Vodiace kladky	-	33. Posch. Prepínače - ovládanie	ÁNO
24. Nosné prostriedky	ÁNO	34. Bezpeč. Spínače - ovládanie	ÁNO
25. Vyvažovacie prostriedky	-	35. Ovládačová kombinácia	ÁNO
26. Vyvažovacie závažia	ÁNO	36. Elektrická inštalácia	ÁNO
27. Nárazníky	ÁNO	37. Signalizácia	ÁNO
28. Dno šachty	NIE	38. Osvetlenie	ÁNO
29. Obmedzovač rýchlosti	ÁNO	39. Tabuľky, štítky, návody	ÁNO
30. Ovládanie konc. Spínača	ÁNO	40.	

III. Klieťka

41. Podlaha	ÁNO	50. Obmedzovač rýchlosti	-
42. Steny, strop	ANO	51. Bezpeč. spínače - ovládanie	ANO
43. Dvere	ANO	52. Ovládačová kombinácia	ÁNO
44. Ovládanie dverných uzáverok	ÁNO	53. Elektrická inštalácia	ÁNO
45. Záves	ÁNO	54. Odborná skúšobná jazda	-
46. Zachytávače	ÁNO	55. Tabuľky, štítky, návody	ÁNO
47. Vodiace kladky	-	56. Osvetlenie	ÁNO
48. Vodiace čeľuste	ÁNO	57.	
49. Vážiacie zariadenie	ÁNO	58.	

IV. Bezpečnostné zariadenie špeciálnych výťahov

59.		63.	
60.		64.	
61.		65.	
62.		66.	

1. kópia - oprávnená organizácia, 2. Kópia - výťahový technik prevádzkovateľa

Záznamy opráv výťahu po vykonanej odbornej prehliadke.

Záznamy oprávnenej organizácie:

Odstránené závady pod bodmi:

Dátum, pečiatka, podpis:

.....

.....

.....

.....

.....

Záznamy prevádzkovateľa:

Odstránené závady pod bodmi:

Dátum, pečiatka, podpis.

.....

.....

.....

.....

Výťah uviedol do prevádzky:

Meno:

Funkcia:

Dátum:

Podpis:

.....

.....

.....

Záznamy o opravách a mazaní vykonaných oprávnenou organizáciou:

Doplnenie oleja do mazníc kabíny a protiváhy

.....

.....

.....

.....

.....

PROTOKOL O ODBORNEJ PREHLIADKE VÝŤAHU

Umiestnenie výťahu: Furdekova 6 OV v.č. 1575-6-038//A1O / 320kg // 0,7ms // 11/11 //	vykonaná dňa: 25. 03. 2015
--	--------------------------------------

POPIS ZISTENÝCH ZÁVAD VÝŤAHU ktoré sú v rozpore s STN:

- 20, V strojovni chýba lanová svorka (dvojlanová)
- 22a, Pružiny drôtových vodidiel protiváhy sú stlačené na doraz a vodidlá už nie je možné došponovať. Odporúčam z dôvodu bezpečnosti výmenu za pevné vodidlá.
- 28, V šachte sa nachádza horľavý domový odpad (1 vr.).
- 31a, Chýba horný bočný kryt zárubne (6. 9. st.)
- 31b, Prasknuté sklo šachtových dverí (10. st.) – funkčnosť zatiaľ v poriadku.

Iné zistené skutočnosti, ktoré nie sú v rozpore s STN:

- 1,2,3, Opatrebovaný stroj po všetkých stránkach. Únik oleja z puzdier motora a prevodovky, zubová vôľa v prevodovke, opotrebované spojkové gumeny. Chýba pero na oske el. motora pre ručné vyprostenie
- 15, Hasiaci prístroj nemá platnú značku o kontrole
- 22b, Odporúčam zlíčovať sadaním stavby zdeformované vodidlá kabíny.
- 26, Opatrebované silónové vyloženie vodiacich čelustí protiváhy.
- 29, Opatrebovaná oska kladky závažia obmedzovača rýchlosti v šachte (betón).
- 32, Chýba malý kryt DU (3. st.)
- 48, Odporúčam vymedziť vôľu vodiacich čelustí kabíny.

Pozn.: Závady pod bodom neboli odstránené z predchádzajúcej prehliadky.

Záver o ďalšej použiteľnosti výťahu

(nepoužiteľné časti prečiarknuť)

- I. Výťah je spôsobilý prevádzky –ÁNO..... Nosnosť znížená na.....kg
 - II. Výťah je povolené používať do:.....ÁNO.....ak nebudú do toho to termínu odstránené závady uvedené pod bodmi: musí ho prevádzkovateľ vyradiť z prevádzky
 - III. Výťah je vyradený z prevádzky. Je možné ho používať po odstránení závad uvedených pod bodmi:XXX.....
 - IV. Výťah je vyradený z prevádzky. Závady uvedené pod bodmi môže odstrániť len oprávnená organizácia.
- Odborný pracovník výťahu: **Miloslav Ondruš** **25. 03. 2015**.....
span style="margin-left: 200px;">meno
dátum
pečiatka, podpis
- Oboznámenie prevádzkovateľa s obsahom (záverom) protokolu o odbornej prehliadke.
- Zodpovedný pracovník prevádzkovateľa:
meno
dátum
podpis



Záznamy výťahového technika – výsledok prehliadky

Int. Pozn.	Kontakt: zástupca	správca
Kľúče - Dispečing	OS -	OUS - 2012
Rev. kniha		
Iné interné skutočnosti – anomálie: Stroj Transporta 3,5 kW // laná 2x11 // Rozvážač MEZ Vsetín VVVF // OR betón // kabína pôvodná, obložená		
Pre ďalšiu návštevu:		
1. kópia - oprávnená organizácia, 2. kópia - výťahový technik		

2

Záznamy o opravách prevedených prevádzkovateľom výťahu:

Záznamy dozorca výťahu o týždenných prehliadkach: